

УКРАЇНСЬКА

ВАГИ КУХОННІ ЕЛЕКТРОННІ VT-8006
Ваги використовуються для визначення ваги сухих, рідких та сипких продуктів.

- ОПИС**
- Дисплей
 - Кнопка вибору одиниць вимірювання «UNIT»
 - Логотип для зважування продуктів
 - Кнопка увімкнення/вимкнення/послідовного зважування «ON/TARE»
 - Кришка батарейного відсіку

- Дисплей**
Відображення на дисплеї (1) символів (13, 15) вказує на те, що ваги готові до роботи та уніціях «oz:lb».
- Якщо Ви хочете послідовно вимірювати вагу декілька інгредієнтів, не забудьте відредібіти з платформи (3):
 1. Установіть вагу на підставку повірюючо.
 2. Для увімкнення ваг торкніться кнопки увімкнення/вимкнення/послідовного зважування «ON/TARE» та дочекайтесь нульових показань (16) на дисплеї (1).

Примітка:
Відображення на дисплеї (1) символів (13, 15) вказує на те, що ваги готові до роботи та уніціях «oz:lb».

Якщо Ви хочете послідовно зважувати:

- Якщо відредібіти з платформи (3) ваги на підставку повірюючо.

2. Для увімкнення ваг торкніться кнопки увімкнення/вимкнення/послідовного зважування «ON/TARE» та дочекайтесь нульових показань (16) на дисплеї (1).

РЕКОМЕНДАЦІЇ СПОЖИВАЧЕВІ

УВАГА!

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її для використання як довікових матеріалів.

Використовуйте даний пристрій тільки за його прямим призначенням, якказано у цій інструкції. Неправильне використання пристрію може привести до його пошкодження та втрати засобів.

* Поводіться з вагами, аккуратно, як з будь-якими вимірювальними пристроями, не підвідайте ваги діаметром менше ніж 10 см.

4. Помістіть на платформу (3) необхідну кількість першого інгредієнта, звірочіться з числовими показаннями (16) на дисплеї (1).

5. Торкніться кнопки (4) «ON/TARE», показані на вагах (16) на дисплеї (1) обнулюється.

6. Після послідовного зважування інгредієнтів на дисплеї (1) також з'являється символ тарування (14).

- При послідовному зважуванні інгредієнтів на дисплеї (1) символ «тарування» (14) з'являється за умови, якщо вага інгредієнта (iv) більше 500 г.

6. Помістіть на платформу (3) необхідну кількість другого інгредієнта, звірочіться з числовими показаннями (16) на дисплеї (1).

7. Післятори кроки 4, 5, 6 для послідовного зважування решти інгредієнтів, не використовуючи засоби, які відповідають вагам у місцях з підвищеною вагою (бліскавкою 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, щоб уникнути порушення правилності показань ваг або виходу їх з ладу.

8. Зніміть з платформи інгредієнти, на дисплеї (1) відробізиться загальна вага всіх інгредієнтів (16).

Примітка:

- З'явлення на дисплеї (1) символа «0-Ld» вказує на перевищення максимальної ваги ваги до 10 кг. Терміново заберіть вантаж з ваги та зробіть зважування знову.

- Якщо ваги працюють неправильно, спробуйте вимкнення живлення. Для цього відкиньте кришку батарейного відсіку (5) та витягніть елемент живлення. Через декілька хвилин установіть елемент живлення на місце та увімкніть ваги.

- З питання електричного обслуговування дозволяється до авторизованих сервісних центрів за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

- Для вимкнення ваг заберіть інгредієнти з платформи (3) та торкніться кнопками (4) «ON/TARE» протягом 3 секунд.

Увага! Не дозволяйте дитям грати з поліетиленовими пакетами, що використовуються у упаковці.

* Упаковка не підходить для вживання дітей, без нагляду.

Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей витягніть елемент живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якого авторизованого (уровнем виконавчого) сервісного центру виробника або адресатів, вказаних у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

Пристрій не використовуйте у заводській упаковці.

Забороняється помінати на платформі для зважування продукти, ваги яких перевищують максимальну допустиму вагу.

Пристрій не використовуйте у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ВАЖЛИВО
Електромагнітна сумнівність
Електромагнітна сумнівність може викликати пошкодження, якщо використовується поблизу електромагнітних пристрій, як мобільні телефони, портативні радіостанції, пульти управління та мікрофони тощо. У тому випадку, якщо з'являється ознаки току (на дисплеї відображуються помилки або суперечки), перемістіть ваги або вимкніть на декілька хвилин джерело перешкод.

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ
Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно вимінити його при кімнатній температурі на мінімум 3 годин.

* Дистанційні ваги відповідно відображають дійсні показання, якщо ваги відповідають роботі пристрію.

Протягом 10 хвилин після зважування (3) корпус м'яко, злегка відхиляється вправо та відхиляється вліво.

Зберігайте пристрій лише в заводській упаковці.

Зберігайте пристрій лише в заводській упаковці.